



Industrie Service

# ZERTIFIKAT

**TÜV SÜD-SBR-DG-3230937.2022.001**

Hersteller: **Schäfer GmbH  
Bruchweg 22  
DE - 66763 Dillingen**

Fertigungsstätte(n): **DE - 66763 Dillingen, Bruchweg 22 (Werk V)  
DE - 66763 Dillingen Industriestr. 9 (Werk II)  
DE - 66763 Dillingen Dieselstr. 10 (Werk III)  
Montagestützpunkt bei BASF Ludwigshafen  
Montagestützpunkt bei Merck Darmstadt**

Überprüfung nach: **AD 2000-Merkblatt HP0 und HP 100R  
EN 13445-4  
EN 13480-4**

Die Firma verfügt über folgende Voraussetzungen:

- Einrichtungen, die eine sachgemäße und dem Stand der Technik entsprechende Herstellung und Prüfung gestatten,
- eine Qualitätssicherung, die eine den Technischen Regeln entsprechende Verarbeitung und Prüfung der Werkstoffe sicherstellt,
- fachkundiges Aufsichts- und Prüfpersonal.

Sie hat damit die schweißtechnischen Voraussetzungen zur Fertigung von Druckgeräten gemäß vorgenannten Regelwerken nachgewiesen. Unabhängig von dieser Bescheinigung sind im Rahmen der Fertigung von Druckgeräten im Geltungsbereich der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU die Verfahrensschritte gemäß dem jeweils gewählten Modul einzuhalten.

Berichtsnummer: R-(2319121)-22  
gültig bis: 30. September 2025

**Zertifizierungsstelle**  
Werkstoff- und Schweißtechnik

München, 7. Oktober 2022



  
Klaus-Peter Gros



EQ3230937

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80 686 München, Deutschland